

# Honeywell XC sorozatú CO vészjelző készülék gyors ellenőrzése

2015.02.10

**Honeywell**

# A vészjelző jelzése esetén

## A vészjelző azért jelez, mert CO gáz van környezetében!

- Ne kételkedjen a jelzés helyességében!
- A szellőzés hatékonyságának növelése érdekében nyisson ki minden ajtót és ablakot.
- Fejezze be az összes tüzelő berendezés használatát, és ha lehetséges, kapcsolja ki őket.
- Ha a riasztás továbbra is fennáll, ürítse ki a helyiségeket.  
Hagyja nyitva az ajtókat és ablakokat, és csak akkor menjen vissza az épületbe, ha a vészjelző már nem jelez.
- Kérjen orvosi segítséget azok számára, akiknél a szénmonoxid mérgezés tünetei jelentkeznek (pl. fejfájás vagy hányinger), és tájékoztassa az orvost, hogy feltételezhetően szén-monoxid belélegzés történt.
- Hívja a 112-es telefonszámot.
- Ne használja a tüzelő berendezéseket addig, amíg azokat nem ellenőrizte egy a hazai jogszabályoknak megfelelő, hozzáértő szakember és nem engedélyezte azok használatát.

# LED, sziréna ellenőrzése



Nyomja folyamatosan a tesztgombot legalább 10 mp-ig. A lenti táblázat szerinti üzemmódokba kerül a berendezés. Így a folyamat alatt ellenőrizni tudja a kijelző LED-ek működését, a sziréna alacsony és nagy hangerejű riasztását.

## A Teszt/mérés üzemmód áttekintése:

Tartsa lenyomva a gombot a következő ideig	1 mp	2 mp	3 mp	4 mp	5 mp	6 mp	7 mp	8 mp	9 mp	10 mp	11 mp	12 mp	13 mp	14 mp	15 mp	16 mp	17 mp	18+ mp
Egység üzemmódja		Zöld villogás + csipogás Sárga villogás + csipogás Kék villogás + csipogás		Csökkentett hangerejű riasztási jelzés					Szünet	Nagy hangerejű riasztási jelzés					Szünet			Az alacsony gázkoncentráció mérési üzemmód indításának jelzése: Zöld villogás + Kék villogás + csipogás
	Felengedett gomb mellett is működik							A gomb felengedését követően a készülék visszatér normális működési üzemmódba							A gomb felengedhető			

# CO érzékelő működőképesség ellenőrzése



Nyomja meg a tesztgombot legalább 18 mp-ig. A lenti táblázat szerinti üzemiállapotokon keresztül eljut a készülék az alacsony koncentráció mérési üzemmódba

## A Teszt/mérés üzemmód áttekintése:

Tartsa lenyomva a gombot a következő ideig	1 mp	2 mp	3 mp	4 mp	5 mp	6 mp	7 mp	8 mp	9 mp	10 mp	11 mp	12 mp	13 mp	14 mp	15 mp	16 mp	17 mp	18+ mp
Egység üzemiállomódja		Zöld villogás + csipogás Sárga villogás + csipogás Kék villogás + csipogás		Csökkentett hangerejű riasztási jelzés				Szünet		Nagy hangerejű riasztási jelzés				Szünet				Az alacsony gázkoncentráció mérési üzemiállomód indításának jelzése: Zöld villogás + Kék villogás + csipogás
	Felengedett gomb mellett is működik							A gomb felengedését követően a készülék visszatér rendes működési üzemiállomódba										A gomb felengedhető

Ebben az üzemiállomódba 10ppm-nél nagyobb koncentráció esetén jelez a készülék, így akár a kilélegzett cigaretta füstjét (ami 50-100 ppm CO gázt tartalmaz) vagy palackban kapható CO teszt gázt a jelölt nyílásba fújva meggyőződhet a készülék CO érzékelőjének működőképességéről.

